



Северо-Западное межрегиональное территориальное управление  
воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта

Отдел инспекции по безопасности полётов

# ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЁТОВ № 11

Ноябрь 2017 год

Таблица 1

Статистика авиационных событий					
Дата	Тип ВС, принадлежность	№ ВС	Место события	Обстоятельства, причины, рекомендации	Тип события
1	2	3	4	5	6
01.11.2017	A-319  АО «Авиакомпания Россия»	VP- BWG	Симферо - поль	<p><b>Обстоятельства.</b> При выполнении рейса ФВ-6130 по маршруту: Ростов-на-Дону - Симферополь, после посадки в аэропорту Симферополя, при проведении послеполётного осмотра, обнаружено повреждение воздушного судна статическим электричеством (повреждены: разрядник статического электричества, законцовка левого полукрыла, и оплавление головки винта крепления разрядника на обтекателе локатора). <b>Расследование не закончено.</b> Расследование проводит Южное МТУ Росавиации. Председатель комиссии – ведущий эксперт отдела Южного МТУ Росавиации в Республике Крым <b>Шастин В.В.</b></p>	Авиационный инцидент
01.11.2017	B-737-800  АО «Авиакомпания Россия»	VQ- BPX	Симферо - поль	<p><b>Обстоятельства.</b> При выполнении рейса ПЛ-6143 по маршруту: Москва (Внуково) - Симферополь, после посадки в аэропорту Симферополя, при проведении послеполётного осмотра воздушного судна, обнаружены следы разряда атмосферного электричества на обшивке вертикального и горизонтального стабилизаторов и обтекателе локатора. <b>Расследование не закончено.</b> Расследование проводит Южное МТУ Росавиации. Председатель комиссии – старший специалист первого разряда отдела Южного МТУ Росавиации в Республике Крым <b>Баженов Е.А.</b></p>	Авиационный инцидент
03.11.2017				<p><b>Обстоятельства.</b> При выполнении рейса FV-6031 по маршруту: Санкт-Петербург (Пулково) - Москва (Внуково), после посадки в аэропорту</p>	Авиационный инцидент

	A-319 АО «Авиакомпания Россия»	VP-BIQ	Москва (Внуково)	<p>Внуково, при проведении послеполётного осмотра воздушного судна обнаружена трещина на основном цилиндре уборки левой основной стойки шасси по всему периметру с максимальной толщиной раскрытия 5 мм.</p> <p><b>Причиной</b> авиационного инцидента явился конструктивный недостаток основного цилиндра уборки левой основной опоры шасси, допускающий возникновение коррозии во внутренней полости гидроцилиндра и приводящий к развитию трещин в месте коррозионного поражения (под действием давления гидротехники) при уборке / выпуске шасси.</p> <p><b>Рекомендации комиссии.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Обстоятельства авиационного инцидента изучить с лётным и инженерно-техническим персоналом АО «Авиакомпания «Россия», с инженерно-техническим персоналом ООО «А-Техникс».</li> <li>Департаменту авиационно-технического обеспечения АО «Авиакомпания «Россия» направить отказавший гидроцилиндр уборки / выпуска шасси предприятию – изготовителю или в специализированную организацию на исследование с целью сбора статистических данных по отказам гидроцилиндров.</li> <li>Департаменту авиационно-технического обеспечения АО «Авиакомпания «Россия» при плановых и внеплановых заменах гидроцилиндров уборки / выпуска шасси (стандарт 201590xxx), производить их установку только в конфигурации с внедрёнными бюллетенями производителя.</li> <li>Рекомендовать АО «Авиакомпания «Россия» проинформировать производителя воздушного судна о произошедшем авиационном инциденте в установленном порядке.</li> </ol> <p>Срок исполнения рекомендаций до 05.12.2017</p>	
03.11.2017	Б-737-800 АО «Авиакомпания «Россия»	VQ-BUE	Москва (Внуково)	<p><b>Обстоятельства.</b> При выполнении рейса СДМ-5707 по маршруту: Москва (Внуково) – Ларнака, после посадки в аэропорту Ларнака, при проведении послеполётного осмотра воздушного судна, обнаружен в открытом положении сервисный лючок системы заправки водой. <b>Расследование не закончено.</b> Расследование проводит Центральное МТУ Росавиации. Председатель комиссии – государственный инспектор ОИКБП в аэропорту Внуково Центрального МТУ Росавиации <b>Лозович А.Ю.</b></p>	Авиационный инцидент
05.11.2017	Л-410 АО	RA-67021	Сыктывкар (Междурядный Аэропорт	<p><b>Обстоятельства.</b> При выполнении рейса КМА-49, по маршруту: Сыктывкар – Ухта, после взлёта,</p>	Нарушение порядка использования

	«Комиавиатранс»		Сыктывкар	<p>экипаж доложил о наличии воздушного объекта (похожем на квадрокоптер), который находился по курсу взлёта между ближним и дальним приводом на высоте 100 м.</p> <p><b>Причиной нарушения порядка использования воздушного пространства РФ</b> явилось использование воздушного пространства (неустановленным летательным аппаратом) без разрешения соответствующего центра ЕС ОрВД (на использование воздушного пространства).</p> <p><b>Рекомендации комиссии.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Материалы расследования нарушения порядка использования воздушного пространства РФ направить в адрес:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- филиалов «Аэронавигация Северного Урала» и «Аэронавигация Северо-Запада»;</li> <li>- в УГАН НОТБ СЗФО Ространснадзора;</li> <li>- УМВД России по республике Коми.</li> </ul> </li> </ol> <p>Срок исполнения рекомендаций до 05.12.2017</p>	воздушного пространства РФ
13.11.2017	A-320 АО «Авиакомпания «Россия»	VQ-BFM	Симферополь (Республика Крым)	<p><b>Обстоятельства.</b> При выполнении рейса ФВ 6895 по маршруту: Санкт-Петербург (Пулково) – Симферополь, на эшелоне 360 сработала сигнализация «разгерметизация зелёной гидросистемы». Экипаж оценил обстановку и продолжил полёт до аэрордома назначения. Посадка в аэропорту Симферополь благополучно.</p> <p><b>Расследование не закончено.</b> Расследование проводит Южное МТУ Росавиации. Председатель комиссии – начальник отдела Южного МТУ Росавиации в Республике Крым <b>Николаевский Н.И.</b></p>	Авиационный инцидент
13.11.2017	E-145M АО «Комиавиатранс»	VQ-BWL	Санкт-Петербург (Пулково)	<p><b>Обстоятельства.</b> После выполнения рейса КМА-701 по маршруту: Усинск – Санкт-Петербург (Пулково), при проведении послеполётного осмотра воздушного судна в аэропорту Пулково, обнаружено повреждение внутреннего колеса правой основной стойки шасси.</p> <p><b>Расследование не закончено.</b> Расследование проводит СЗ МТУ Росавиации. Председатель комиссии – государственный инспектор ОИБП в аэропорту Пулково <b>Демешкин А.А.</b></p>	Авиационный инцидент
14.11.2017	A-319 АО «Авиакомпания «Россия»	VQ-BAS	Новосибирск (Толмачёво)	<p><b>Обстоятельства.</b> При выполнении технического обслуживания воздушного судна по форме «C-Chek», самолёт получил повреждения нижней панели №3 правой половины крыла.</p> <p><b>Причиной</b> повреждения воздушного судна явилось нарушение технологии выполнения процедуры разгрузки альтернативным оборудованием ООО «Сибирь Техник», что привело к превышению максимально допустимых значений нагрузки в данной точке и использования оборудования, не</p>	Повреждение воздушного судна на земле

				<p>предусмотренного руководством по ТО ВС А-320.</p> <p>Решение о возможности использования комплекта измерительного инструмента ХК3118Т1 № 1310091168 с тензодатчиком SQB-AKN№8K22947 принято при отсутствии технологии работы с данным комплектом оборудования в ООО «Сибирь Техник».</p> <p><b>Рекомендации комиссии.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Материалы расследования авиационного инцидента изучить с инженерно-техническим персоналом ООО «Сибирь Техник» и ООО «С 7 Инжиниринг».</li> <li>2. Данное авиационное событие рассмотреть в СУБП ООО «Сибирь Техник».</li> <li>3. Рассмотреть необходимость дальнейшего использования комплекта альтернативного измерительного инструмента ХК3118Т1 № 1310091168 при обслуживании воздушных судов в ООО «Сибирь Техник».</li> </ol> <p>Срок исполнения рекомендаций до 12.12.2017</p>	
20.11.2017	<b>A-320</b> AO «Авиакомпания «Россия»	VQ- BFM	Санкт- Петербург (Пулково)	<p><b>Обстоятельства.</b></p> <p>После выполнения рейса СДМ-6636 по маршруту: Париж (Шарль-де-Голь) – Санкт-Петербург (Пулково), при проведении послеполётного технического обслуживания воздушного судна, обнаружены следы разряда атмосферного электричества на обшивке капотов левого двигателя с повреждением лакокрасочного покрытия ВС.</p> <p><b>Причиной авиационного инцидента</b> явилось поражение воздушного судна разрядом атмосферного статического электричества, из-за непреднамеренного попадания в условия образования статического электричества в полёте.</p> <p><b>Рекомендации комиссии.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Материалы расследования данного авиационного инцидента изучить с лётным, ИТ персоналом авиакомпаний, сотрудниками аэропортов, специалистами ОрВД.</li> <li>2. Департаменту производства полётов АО «Авиакомпания «Россия» рассмотреть необходимость изменения технологии работы полётного диспетчера в части предоставления экипажам актуальной метеоинформации.</li> <li>3. Лётному составу авиакомпаний повторить рекомендации п.3.119 – 3.122 ФАП-128и РПП в части действий экипажа в случае поражения ВС разрядом атмосферного электричества.</li> </ol> <p>Срок исполнения рекомендаций до 26.12.2017</p>	Авиационный инцидент
23.11.2017	<b>A-320</b> AO «Авиакомпания «Россия»	VQ- BWI	Воздушное пространст- во Латвийской республики	<p><b>Обстоятельства.</b></p> <p>При выполнении рейса SDM-6641 по маршруту: Санкт-Петербург (Пулково) – Берлин (Шенефельд), на эшелоне 10950м, в воздушном пространстве Латвийской республики, экипаж самолёта наблюдал пересечении курса полёта воздушного судна двумя военными истребителями. Экипаж выполнил рекомендации TCAS. О выполнении манёвра доложил диспетчеру органа ОВД.</p>	Авиационный инцидент

				<b>Расследование не закончено.</b> Расследование проводит ФА ВТ.	
23.11.2017	A-319-111  АО «Авиакомпания «Россия»	VQ-BAR	Самара (Курумоч)	<b>Обстоятельства.</b> После выполнения рейса ПЛ-6331 по маршруту: Санкт-Петербург (Пулково) – Самара (Курумоч), после посадки в аэропорту Курумоч и зарулевания на место стоянки, при подъезде амбулифта к воздушному судну, произошло повреждение нижней кромки правой передней входной двери. <b>Расследование не закончено.</b> Расследование проводит Приволжское МТУ Росавиации. Председатель комиссии – государственный инспектор ОИБП Приволжского МТУ Росавиации <b>Пичугин А.А.</b>	Повреждение воздушного судна на земле
29.11.2017	B-737-800  ПАО «Аэрофлот»	VB-BRF	Санкт-Петербург (Пулково)	<b>Обстоятельства.</b> При выполнении рейса AFL-042 по маршруту: Москва (Шереметьево) – Санкт-Петербург (Пулково), при выполнении захода на посадку в аэропорт Пулково, на высоте 300 м, произошло столкновение воздушного судна с птицей. На послеполётном осмотре было обнаружено повреждение обтекателя метеолокатора воздушного судна. <b>Расследование не закончено.</b> Расследование проводят СЗ МТУ Росавиации. Председатель комиссии – старший государственный инспектор ОИБП в аэропорту Пулково <b>Советов С.П.</b>	Авиационный инцидент

Таблица 2

Закончены расследования авиационных событий					
Дата	Тип ВС, принадлежность	№ ВС	Место события	Обстоятельства, причины, рекомендации	Тип события
1	2	3	4	5	6
06.10.2017	Неизвестное ВС	-	Зона ответственности Санкт-Петербургского РЦ ЕС ОрВД	<b>Обстоятельства.</b> При выполнении рейса АФЛ-043 по маршруту: Санкт-Петербург (Пулково) – Москва (Шереметьево), экипаж воздушного судна A-321 ПАО «Аэрофлот», проинформировал диспетчера ОрВД о наблюдении неопознанного воздушного судна выше высоты полёта в районе точки МАНИВ. <b>Причиной</b> нарушения порядка использования воздушного пространства явилось нарушение требований п. 147, п.п. б ФП ИВП РФ воздушным судном государственной авиации, выполнившим полёт с аэродрома Хотилово, из-за уклонения от установленного маршрута полёта, вследствие отказ навигационного оборудования воздушного судна. <b>Рекомендации комиссии.</b> 1. Организовать изучение материалов по результатам расследования с персоналом	Нарушение порядка использования воздушного пространства РФ

				ОВД филиалов «Аэронавигация Северного Урала» и «Аэронавигация Северо-Запада». 2. Материалы расследования направить в адрес командующего бармии ВВС и ПВО; в адрес УГАН НОТБ СЗФО Ространснадзора. Срок исполнения рекомендаций до 05.12.2017	
11.10.2017	A-319  АО «Авиакомпания «Россия»	VQ-BAT	Санкт- Петербург (Пулково)	<p><b>Обстоятельства.</b></p> <p>После выполнения рейса ФВ-6037 по маршруту: Санкт-Петербург (Пулково) – Москва (Внуково), по данным средств полётной информации выявлено, что на этапе посадки в аэропорту Внуково, на высоте 9 футов, экипаж перевёл РУД в режим реверса тяги до момента касания воздушного судна ИВПП.</p> <p><b>Причиной</b> авиационного инцидента явилось нарушение вторым пилотом стандартных эксплуатационных процедур включения реверса двигателей, выразившееся в переводе РУД в положение «режим реверса тяги» до обжатия основных опор шасси из-за ошибки визуального определения высоты ВС на выравнивании.</p> <p><b>Рекомендации комиссии.</b></p> <p>1. Обстоятельства авиационного инцидента изучить с лётным составом и инженерно-техническим персоналом, эксплуатирующим воздушные суда семейства А-320.</p> <p>2. В лётно-технической службе департамента производства полётов АО «Авиакомпания «Россия» разработать программу дополнительной подготовки для второго пилота.</p> <p>Срок исполнения рекомендаций до 05.12.2017</p>	Авиационный инцидент
13.10.2017	B-737-800  АО «Авиакомпания «Россия»	VQ-BVU	Москва (Внуково)	<p><b>Обстоятельства.</b></p> <p>После выполнения рейса СДМ-6640 по маршруту: Ницца (Франция)– Москва (Внуково), по данным средств полётной информации выявлена посадка с вертикальной перегрузкой, превышающей установленные ограничения.</p> <p><b>Причиной</b> авиационного инцидента явилась ошибка в технике пилотирования допущенная командиром воздушного судна, вследствие отвлечения экипажа на включение стеклоочистителей при попадании в зону осадков на высоте близкой к высоте выравнивания.</p> <p><b>Рекомендации комиссии.</b></p> <p>1. Отчёт о расследовании авиационного инцидента изучить с лётным и инженерно-техническим персоналом АО «Авиакомпания «Россия».</p> <p>2. При прохождении лётной подготовки отработать с лётным составом методику включения стеклоочистителей при попадании в зону осадков на высотах ниже высоты принятия решения.</p> <p>3. Руководству департамента производства полётов АО «Авиакомпания «Россия»</p>	Авиационный инцидент

				<p>разработать в отношении лётного экипажа (участников данного события) индивидуальную программу для предотвращения грубых посадок ВС (с перегрузкой, выходящей за допустимые ограничения).</p> <p>4. Экипажам воздушных судов при превышении эксплуатационных ограничений обеспечивать сохранность данных речевого регистратора согласно п. 3.3.2. ПРАПИ-98.</p> <p>Рекомендации выполнены.</p>	
15.10.2017	<b>B-747-400</b>  AO «Авиакомпания «Россия»	<b>EI-XLC</b>	Москва (Внуково)	<p><b>Обстоятельства.</b> При выполнении рейса СДМ-5876 по маршруту: Пхукет – Москва (Внуково), на эшелоне FL 300, произошёл отказ гидросистемы № 4.</p> <p><b>Причиной</b> авиационного инцидента явился отказ гидросистемы № 4 вследствие её разгерметизации в полёте. Падение уровня гидрожидкости произошло по причине нарушения герметичности (трещина) корпуса гидронасоса гидросистемы № 4.</p> <p>Эксплуатация гидронасоса осуществлялась по техническому состоянию. На основании проанализированной статистики по отказам аналогичных компонентов, отказ гидронасоса мог произойти из-за его длительной эксплуатации, которая привела к внутреннему разрушению качающего узла.</p> <p><b>Рекомендации комиссии.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Отчёт и материалы по результатам расследования авиационного инцидента довести до лётного и инженерно-технического персонала АО «Авиакомпания «Россия», эксплуатирующего Б-747-400, а также до инженерно-технического персонала обслуживающей компании ООО «А-Техникс».</li> <li>2. Департаменту авиационно-технического обеспечения АО «Авиакомпания «Россия» самостоятельно направить отказавший гидронасос заводу-изготовителю или в специализированную организацию на исследование с целью определения причин отказа.</li> <li>3 . Рекомендовать АО «Авиакомпания «Россия» проинформировать собственника воздушного судна о произошедшем инциденте в установленном порядке.</li> </ol> <p>Рекомендации выполнены.</p>	Авиационный инцидент

## Общие сведения

В ноябре 2017 года, с воздушными судами эксплуатантов коммерческой гражданской авиации, подведомственных СЗ МТУ Росавиации, произошло девять авиационных инцидентов – с воздушными судами АО «Авиакомпания «Россия» (четыре с А-319, три с А-320 и два с В-737), в аэропортах Москва (Внуково)-2, Санкт-Петербург (Пулково)-1, Самара (Курумоч) - 1, Новосибирск (Толмачёво)-1, Симферополь – 3.


Два авиационных инцидента произошло на территории подведомственной СЗ МТУ Росавиации с воздушными судами ПАО «Аэрофлот» и АО «Комиавиатранс».

На подведомственной управлению территории, произошло одно нарушение порядка использования воздушного пространства РФ.

Закончены расследования (смотри таблицу 2) трёх авиационных инцидентов, одного нарушения порядка использования воздушного пространства Российской Федерации.

### **Распределение общего количества авиационных инцидентов с ВС подведомственными СЗ МТУ Росавиации в ноябре 2015-2017 годов**

#### **Авиационные инциденты**



#### **Рекомендации**

Руководителям эксплуатантов и собственникам воздушных судов:

1. Бюллетень № 11 довести до лётных экипажей, инженерно-технического персонала, специалистов служб обеспечения полётов и специалистов организаций воздушного движения.
2. Проанализировать обстоятельства и причины авиационных инцидентов, произошедших на территории подведомственной СЗ МТУ Росавиации в ноябре 2017 года.
3. Оценить риски (выявленные в ходе расследования) опасных факторов и рассмотреть в рамках собственных систем управления безопасностью полетов (СУБП). Организовать проведение профилактических мероприятий (по снижению рисков) в соответствии с внедрённой СУБП.
4. Руководителям эксплуатантов и аэропортов, владельцам воздушных судов, после окончания расследования авиационных событий, организовать выполнение рекомендаций комиссий с последующим представлением отчётов (в установленной форме) в СЗ МТУ Росавиации.

Начальник отдела ИБП

Г.А. Белоусов